

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
 Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1
 9150 Bleiburg

U-Zahl: W-201709267

Stadtgemeinde Bleiburg
 Bezirk Völkermarkt

Erl. am

Eing. **20. Juni 2017**

Zi. Blg.

| | |
|------|-------|
| Bgm. | Sekr. |
| I | II |
| III | IV |
| V | |


| | |
|-------|------------|
| Datum | 14.06.2017 |
| Zahl | |

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

| | |
|-----------|---------------------|
| Auskünfte | Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr |
| Telefon | 0664-80536 15258 |
| Fax | 050-536-15250 |
| E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at |

| | |
|-------|---------|
| Seite | 1 von 3 |
|-------|---------|

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

| INSPEKTIONSBERICHT | |
|---------------------------------------|---|
| WVA / Bezirk: | 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Podritschnig / Völkermarkt |
| Auftrag | Inspektion nach der Trinkwasserverordnung |
| Einschränkungen am Auftrag | Keine |
| Anlage / Skizze / Schema | Stadtgemeinde Bleiburg – WVA Podritschnig  |
| Versorgte Personen / Wassermenge m³/d | / |
| Aufbereitung / Desinfektion | / UV |

| | |
|-------------------|---|
| Ortsbefund | nach: US07_027, OENORM M5874 am: 07.03.2017 durch Gerhard Morolz |
| | TW Ortsbefund Umfang - gesamte Anlage TW Ortsbefund - Mängel: TW Ortsbefund Mangel Beschreibung Sträucher in der Fassungszone Hochbehälter: Entfernung der korrodierten Eisenbügel. Gegenbehälter Podritschnig: Rohrleitung stark korrodiert. |
| Fotos von Mängeln | |



| ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE | | | |
|--|---|------------|----------|
| Zahl | Probe | Datum | Ergebnis |
| W-201709267 | 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Podritschnig | 07.03.2017 | - |
| W-201709268 | 9150BLEG Zapfhahn - vor UV | 07.03.2017 | - |
| W-201709269 | 9150BLEG Zapfhahn - Waschraum, VS Bleiburg | 07.03.2017 | - |
| W-201709270 | 9150BLEG Zapfhahn - nach UV | 07.03.2017 | - |

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalausweis ergab Mängel.
- Die festgestellten Mängel haben offensichtlich noch keinen direkten Einfluss auf die Wasserqualität. Die angeführten Mängel sind jedoch zur Aufrechterhaltung/ Erlangung einer einwandfreien Wasserqualität zu beheben.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der **WVA 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Podritschnig** ist unter Einhaltung der Verpflichtungen nach der TWV (Mangelbehebung!) als Trinkwasser geeignet.

Mag. Edith Rassi
(BereichsleiterIn)



